

活動内容：新井出水路の点検作業

農林水産省「多面的事業活動記録」 2021年7月



活動の場所	ため池から水田用水が流れる新井出水路1. 6 Km の点検作業
活動の内容	水路の詰まり、土手の雑草、水路の崩れなど点検

集合写真



点検作業写真

